

Kivijärven kunta  
Virastotie 5 A  
43800 KIVIJÄRVI

## **Ympäristötarkastus, Kivijärven kunnan maankaatopaikka/ jätteen välivarastointialue**

Aika: 25.9.2025 klo 9.15 – 10.20

Paikka: Maankaatopaikka/ jätteen välivarastointialue, Haankallio 265-403-89-30,  
Lukkarinkalliontie, Kivijärvi

Läsnä: Nina Pimiä, ympäristösihteeri, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

### **Yleistä taustaa**

Toiminnalla on ympäristölupa: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 22.02.2022 § 11

Kivijärven kunnan tekninen johtaja toimitti 18.9.2025 ympäristösihteerille selvitykseksi otsikoidun asiakirjan, joka koskee yllä mainittua kohdetta ja sen ympäristölupaa. Asiakirjaan on liitetty valokuva, josta käy ilmi, että kohteella on mahdollisesti tehty edellisen tarkastuksen (8.8.2025) yhteydessä annetun suullisen kiellon vastaisia toimenpiteitä. Vastaava kiello on annettu kirjallisena 12.8.2025. Viranhaltijan antama kieltomääräys on voimassa siihen saakka, kunnes Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta tekee asiasta päätöksen.

Kielto on viety Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalle tiedoksi 26.8.2025 § 53 ja lautakunta on todennut, että asiasta tehdään päätös Kivijärven kunnan antaman vastineen tai vastineelle annetun määräajan päättymisen jälkeen. Määrä aika vastineelle on 30.9.2025.

Kivijärven kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 28.8.2025 § 61 itse asettanut koko alueen käyttökieltoon, kunnes ympäristöluvan sisältämät määräykset toiminnan järjestämisestä, valvonnasta ja raportointiin liittyvät selvitykset on toimitettu määräaikaan mennessä Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalle.

### **Tarkastus**

Tarkastuksen tarkoituksena oli selvittää, onko em. kirjallisen selvityksen valokuvassa näkyvä maavalli ja kivirakenne kieltoalueella vai ei, eli onko annettua kielloa noudatettu vai ei. Tarkastus tehtiin hallintolain 39 §:n tarkoittamalla tavalla ennalta ilmoittamatta, koska ilmoittaminen olisi voinut vaarantaa tarkastuksen tarkoituksen. Saapuessaan toiminta-alueelle ympäristösihteeri soitti tarkastuksesta ilmoittaakseen Kivijärven kunnan tekniselle johtajalle (Mika Vesterinen), joka ilmoitti puhelun alussa olevansa poissa töistä, mutta haluavansa tästä huolimatta keskustella asiasta.

Ympäristösihteeri totesi, että edellisen tarkastuksen yhteydessä annetun kiellon jälkeen kohteelle on rakennettu em. selvityksen kuvassa näkyvä maavalli. Maavalli on rakennettu kiellossa tarkoitettulle sorastetulle alueelle, sen reunaan. Selvityksen valokuvassa näkynyttä kiviketjua ei

ollut vallin jatkona, mutta kivet oli siirretty tämän maavallin viereen ja osittain vallin reunan päälle kasalle.

Vallin rakentamisen ajankohtaa kysyttäessä tekninen johtaja vastasi ensin, että valli olisi ollut paikalla edellisen tarkastuksen aikaan. Kerrottaessa, että vallia ei tuolloin ollut, hän ilmoitti, että valli on kuitenkin tehty ennen kuin tarkastuksen aikaan alueella ollut kaivinkone on viety pois. Tarkkoja päiviä hän ei puhelun aikana muistanut, mutta arveli, että valli on mahdollisesti tehty edellisen tarkastuksen jälkeen samana päivänä ja/tai sitä seuranneen maanantain aamuna. Maa-ainekset valliin on kerrotun mukaan otettu alueella olleista kasoista. Tekninen johtaja ilmoitti puhelun jälkeen tekstiviestillä ympäristösihteerille selvityksessä olleen valokuvan ottamisajaksi 11.8. klo 10.02. Kuvan ottamisen jälkeen hän oli kertomansa mukaan ohjeistanut urakoitsijaa poistamaan kivet, jonka vuoksi kivet ovat nyt vallin vieressä kasalla.

Kysyttäessä miksi alueella on tehty toimenpiteitä edellisellä tarkastuksella annetusta suullisesta kiellosta piittaamatta tekninen johtaja vastasi, että ehkä häneltä on jäänyt ilmoittamatta urakoitsijalle kiellosta sekä viittasi kirjallisen kiellon saapuneen vasta myöhemmin. Havaitessaan alueella tehdyt toimet hän kuitenkin on kehottanut purkamaan kivet. Ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole ilmoitettu vallin rakentamisesta, kivetjusta tai sen purkamisesta missään vaiheessa.

### **Muut huomiot**

Ympäristösihteerin havaitsi nyt kyseessä olevan maavallin läheisyydessä maassa soran seassa suodatinkankaita. Teknisen johtajan mukaan alueelle ei ole asennettu suodatinkankaita ja ne ovat ehkä tulleet jonkin maakuorman mukana sinne aiemmin.

Alueen reunoilla havaittiin rehevää jättipalsamikasvustoa, jossa oli kypsiä siemenpalkoja. Kypsat palot heittäivät hajotessaan siemeniä jopa useiden metrien päähän. Vieraslajit tulisi torjua koko kasvukauden ajan, siten etteivät ne pääse muodostamaan siemeniä.

### **Johtopäätös**

Alueelle annettua kielto määräystä ei ole noudatettu, myös suullisesti annettu määräys on pätevä siihen saakka, kun kirjallinen määräys on toiminnanharjoittajan tietoon saatettu. Maavalli ja kivetju on mitä ilmeisimmin rakennettu edellisen tarkastuksen yhteydessä alueen vastuuhenkilölle annetun suullisen kiellon (8.8.2025 klo 10.47) ja tarkastuksen jälkeen kirjallisesti annetun saman sisältöisen kiellon (12.8.2025) välisenä aikana.

### **KEHOTUS**

Ympäristösihteerin antaa Kivijärven kunnalle yleisen kehotuksen noudattaa alueella voimassa olevaa ympäristölupaa sekä alueelle annettua toimenpidekieltoa. Poikkeuksellisissa tilanteissa tulee olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen viivytyksettä, samoin tilanteissa ja asioissa, joissa toiminnanharjoittaja tarvitsee neuvontaa.

### **Tarkastuksesta perittävä maksu ja maksun määräytymisen perusteet**

Annetun kiellon valvomiseksi tehdystä tarkastuksesta peritään taksan mukainen maksu. Tarkastusmaksu on 290 €. Maksu määräytyy Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan maksutaksan (4.3.2025 § 10) mukaisesti. Maksu laskutetaan erikseen.

Muistio on laadittu tarkastuksella tehtyjen muistiinpanojen ja valokuvien perusteella 2.10.2025.

Nina Pimiä  
ympäristösihteeri  
044 733 5806  
[nina.pimia@viitasaari.fi](mailto:nina.pimia@viitasaari.fi)

Jakelu Sähköpostitse Kivijärven kunta, Kivijärven tekninen johtaja, Pohjoisen Keski-Suomen  
ympäristölautakunta

Liitteet: Valokuvia tarkastukselta

Liite 1. Valokuvia tarkastukselta 25.9.2025 / Kivijärven kunnan maankaatopaikka ja jätteiden välivarastointialue.

Kuva 1. Edellisellä tarkastuksella annetun kiellon jälkeen rakennettu maavalli ja kivikasa.



Kuva 2. Maavalli sorastetulta (kieltoalueelta) kuvattuna.



Kuva 3. Suodatinkankaita, joita ei edellisellä tarkastuksella havaittu.



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende